

État du système ISTA	4.07.13.20911	Jeu de données	R4.07.13	Données de programmation	-
N° châssis	E301451	Véhicule :	1'/E87/SHA/116d/N47/MEC/ECE/DàG/2009/04		
Niv.int.usine	-	Niv.int.(réel)	-	Niv.int.(obj.)	-
Kilométrage total	-				

13 62 534

Remplacement du

capteur de température des gaz d'échappement (N47, N47S)


**Avertissement !**

Risque de brûlure !


Effectuer ces travaux de réparation uniquement quand le moteur est refroidi.

**Opérations préliminaires nécessaires :**

- Lire le contenu de la mémoire de défauts du boîtier électronique DDE
- Couper l'allumage
- Déposer le [capot insonorisant](#)



Débrancher le connecteur (1) du capteur de contre-pression d'échappement.



Détacher et déposer le capteur de température des gaz d'échappement.

Couple de serrage [13 62 4AZ](#).**Attention**

Lors du montage du capteur de température des gaz d'échappement, veiller à ce que la pointe de mesure (1) ne soit pas endommagée.

**Remarque pour la repose :**

Contrôler les messages d'erreur mémorisés.

Effacer la mémoire de symptômes.